

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ №1  
от “ 07 ” августа 20 17 г.

### I. Результаты обследования:

#### 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска  
средняя общеобразовательная школа №34, МБОУ г. Иркутска СОШ №34

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	О, С	-	-
2.2	Пандус (наружный)	Есть	-	-	-	К	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	-	-	-	-О, С	-	-
2.4	Дверь (входная)	Есть	-	-	-	-О, С	-	-
2.5	Тамбур	Есть	-	-	Малые размеры	К, О, С	- технические решения невозможны-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	Основной вход ДЧ-И ( О, С, Г)			

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**