Приложение 4 (I) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1

от "	07	"	августа	2017 г	,
O I	0,		ubi ye iu	2017	•

І. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа №34, МБОУ г. Иркутска СОШ №34,

Россия, Иркутская область, 664020 г. Иркутск, ул. Макаренко, 4

Наименование объекта, адрес

	Наименование	Наличие		Выявленные нарушения		Работы по адаптации		
	функционально-	элемента		и замечания		объектов		
№ п/п	планировочного элемента	есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		-	Узкие дверные проемы	К, О, С	расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания	Индив идуаль ные решени я с помощ ью ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствуют информирую щие обозначения помещений	С	Установить информирующ ие таблички с дублирующими рельефными знаками	текущи й ремонт

II. Заключение по зоне:

	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации	
Наименование структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И(К, О, С, Г)			Индивидуальные решения с помощью TCP	

^{*} Указывается: ДП-В — доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В — доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ — доступно условно, ВНД — недоступно.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

^{**} Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания.