

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от “ 07 ” августа 20 17 г.

I. Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа №34,
МБОУ г. Иркутска СОШ №34,
Россия, Иркутская область, 664020 г. Иркутск, ул. Макаренко, 4

Наименование объекта, адрес

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствуют таблички	С, Г, О	Изготовление и установка табличек	
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует звуковое оповещение о приеме	С, Г, О,	Индивидуальное техническое решение	
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом	С, Г, О,	Индивидуальное техническое решение	Индивидуальное техническое решение
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком	ДП-В	установить дублирующую световую сигнализацию в здании	текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации
--------------	-----------	------------	--------------

структурно-функциональной зоны	доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г	-		Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**